

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στοιχεία γέφυρας ή τεχνικού

Νομός: Οδικό τμήμα: Κωδικός ΤΕ: Όνομα ΤΕ:
Χ.Θ.:

1. Στοιχεία Μελέτης γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων:

Τίτλος μελέτης:

Τίτλοι σχεδίων:

Σχόλια:

2. Στοιχεία Σχεδίων “όπως κατασκευάστηκε” γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων:

Τίτλοι σχεδίων:

Σχόλια:

3. Στοιχεία παλαιότερων επιθεωρήσεων γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων:

Ημερομηνία επιθεώρησης:

Φορέας επιθεώρησης:

Σχόλια:

4. Στοιχεία παλαιότερων επεμβάσεων γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων:

Ημερομηνία επεμβάσεων:

Φορέας επεμβάσεων:

Σχόλια:

5. Στοιχεία προγραμματισμένων μελετών ή έργων επεμβάσεων σε γέφυρες ή τεχνικά

Προέλευση στοιχείων:

Ημερομηνία επεμβάσεων:

Φορέας επεμβάσεων:

Σχόλια:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία γέφυρας ή τεχνικού

Νομός: **N. Τρικάλων** Οδικό τμήμα: **ΕΟ κ** Κωδικός ΤΕ: **ΓΕ03.07B.07Α** Όνομα ΤΕ: **Χαρ/γέφ. Γ7**

Χ.Θ.: **15+357**

1. Στοιχεία Μελέτης γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων: **ΕΟΑΕ**

Τίτλος μελέτης: **Τμήμα Μέτσοβο-Παναγιά (3.5.1) Οριστική μελέτη – Γέφυρα Γ7**

Τίτλοι σχεδίων: **ΤΟΠΟΓΡΑΦ.-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ, ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ, ΟΡΣΗ-
ΛΕΠΤ.ΑΝΩΔΟΜΗΣ, ΟΡΙΖ.-ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ, GEN.ΔΙΑΤΑΚΣΗ ΑΚΡΟΝ, GEN.ΔΙΑΤΑΚΣΗ
PROENTASEWS, OPL.MESOV.M1-M2**

Σχόλια:

2. Στοιχεία Σχεδίων “όπως κατασκευάστηκε” γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων: **Δεν βρέθηκαν**

Τίτλοι σχεδίων: -

Σχόλια:

3. Στοιχεία παλαιότερων επιθεωρήσεων γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων: **ΕΟΑΕ**

Ημερομηνία επιθεώρησης: **3/3/2009**

Φορέας επιθεώρησης: **ΕΟΑΕ**

Σχόλια: **Η γέφυρα είναι σε καλή κατάσταση εκτός από τις φθορές που παρουσιάζουν οι αρμοί του δεξιού κλάδου, με έντονα προβλήματα σε 2τεμάχια της ΛΒΚ και στους δύο αρμούς**

4. Στοιχεία παλαιότερων επεμβάσεων γέφυρας ή τεχνικού

Προέλευση στοιχείων: **ΕΟΑΕ**

Ημερομηνία επεμβάσεων: **2011**

Φορέας επεμβάσεων: **ΕΟΑΕ**

Σχόλια: **Εργολαβία 4145: ΔΑ0 και ΔΑ1 αντικατάσταση μεταβατικής λωρίδας σε όλο το μήκος, επισκ/αντικ αγκύρωσης (30τεμ), αντικ. βάσης έδρασης σε όλο το μήκος**

5. Στοιχεία προγραμματισμένων μελετών ή έργων επεμβάσεων σε γέφυρες ή τεχνικά

Πρόελευση στοιχείων: [Δεν υπάρχουν](#)

Ημερομηνία επεμβάσεων:

Φορέας επεμβάσεων:

Σχόλια:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
